




Gladbeck - Stadtmitte/Butendorf B 224 VU

Vorbereitende Untersuchung



- Augenscheinlich kein Handlungsbedarf
- Mittelfristiger Handlungsbedarf
- Kurzfristiger Handlungsbedarf
- Akuter Handlungsbedarf
- Abgrenzung Untersuchungsraum
- Leerstand (Gesamtes Gebäude)
- Leerstand (Obergeschoss)
- Leerstand (Erdgeschoss)



Bauzustandskartierung
Gladbeck - Stadtmitte/Butendorf B 224